

Eggeslevmagle Vandværk
Præstestræde 13
4230 Skælskør
Att.: Michael Christensen

Rapportnr.: AR-15-CA-00361978-01
Batchnr.: EUDKVE-00361978
Kunde nr. CA0003537
Modt. dato: 26.10.2015

Analyserapport

Prøvested: Eggeslevmagle Vandværk Vandværk - 103747 - V20000500 / 4331000500
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 26.10.2015 kl. 11:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MJ1
Analyseperiode: 26.10.2015 - 30.10.2015

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	80301576	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	⊘) Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	26	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	9	!	CFU/ml	5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	0.012	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	1.9	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	110	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.50	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	0.061	!	mg/l	0.02	0.005	SM 3120 ICP-OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.4	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.5	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.4	pH		7	8.5	DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	110	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi til:

Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eggeslevmagle Vandværk
Præstestræde 13
4230 Skælskør
Att.: Michael ChristensenRapportnr.: AR-15-CA-00361978-01
Batchnr.: EUDKVE-00361978
Kunde nr. CA0003537
Modt. dato: 26.10.2015

Analysereport

Prøvested: Eggeslevmagle Vandværk Vandværk - 103747 - V20000500 / 4331000500
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 26.10.2015 kl. 11:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MJ1
Analyseperiode: 26.10.2015 - 30.10.2015

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	80301576	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	α) Um (%)
			Min.	Max.			

30.10.2015

Martin Hartlev Pedersen
KunderådgiverKundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**